

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF—004


致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于现场安全、文明施工的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位在吊装、搬运摆放光伏组件时存在如下安全隐患问题：

- 1、组件整箱吊至屋顶摆放太集中，导致钢梁承载过大
- 2、已吊至屋顶组件、材料散放，未固定，存在严重安全隐患

为确保人员、材料的安全，现要求你单位立即加强现场施工人员安全施工意识。先要求你单位 3 日整改并通知甲方、监理进行验收，以确保文明施工、施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘七

日期：2021年11月10日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。