

监理通知回复单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：SXXM14-SGJSZD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-002 的监理通知后，已按要求完成了 镀锌钢管、电缆穿管更换 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：箱逆变基础预埋电缆穿管以及排水镀锌钢管规格不符合设计要求，现我方已经更换整改完成

附件：整改后照片



监理项目部复查意见：

经核查，已整改完成。同意闭合。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 日期: 2018.5.25

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

附件：整改后照片

