

监理通知回复单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：SXM14-SGJSZD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-003 的监理通知后，已按要求完成了 3、4、5、6 区接地扁铁搭接不够整改 工作，现报上，请予以复查。
详细内容：3、4、5、6 区防雷接地网部分扁铁搭接面积不足，且少于三面施焊，现已整改完毕
附件：整改后照片



监理项目部复查意见：

经检查，现场已整改完成，同意闭合。但需注意以后不要出现同类质量问题。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师： 戚平

日

期： 2018.5.26

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

附件：整改后照片

