

监理通知回复单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：SXXMX14-SGJSZD-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-006 的监理通知后，对存在问题做出如下整改

1. 光伏区存在遮阴现象此项作为消缺项，待工程完工后整改
2. 接地极长度未达设计要求，我方督促施工队增加相应数量的满足设计要求长度的接地极
3. 对于搭接面积不够的，重新焊接，增大搭接面积；防腐处理不到位的，重新做防腐
4. 此项也作为消缺项，待工程完工后整改
5. 此项是经设计院同意后更改的，设计院可提供证明
6. 此项正在整改
7. 此项正在与设计院沟通，会提供证明
8. 开挖深度不够的地方会二次开挖



监理项目部复查意见：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。