

监理通知回复单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：SXXM14-SGJSZD-007


致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-007 的监理通知后，对存在问题做出如下整改

1.因施工原因造成组件阴影遮挡问题，现阶段并未造成实际影响，由于工期太紧，所以暂将此项作为消缺项，待施工完成后再整改此项



监理项目部复查意见：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。