

监理通知回复单

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: SXMx14-SGJSZD-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-010 的监理通知后, 对存在问题已按要求整改



监理项目部复查意见:



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。