

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-002

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于箱逆变部位预埋镀锌钢管与电缆穿线管规格不符合设计的通知

内容：

经项目监理部巡视检查现场施工时发现以下质量问题：

- 1、箱逆变基础中预留的排水镀锌钢管规格不符合设计要求。
- 2、箱逆变基础中预埋电缆穿线管规格不符合设计要求。

现要求你单位对上述质量问题立即落实整改，并于三日之内将整改情况以书面形式回复我监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡敬

日

期：2018.05.21

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。