

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-003

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于部分接地扁钢焊接不符合规范要求的通知

内容：

经监理项目部巡视检查 3、4、5、6 区防雷接地网施工时发现你方施工的部分扁钢与扁钢搭接面积不足，且少于三面施焊，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。

现要求你单位对上述质量问题立即进行整改，整改完成后将整改情况以书面形式回复我监理项目部，经我监理项目部复检合格后方可进入下道工序施工。否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：戚平

日

期：

2018.5.22



本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。