

监理通知单

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLTZD-010

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于外线 7#塔基、13#塔基施工质量事宜


内容:

我监理方于 2018 年 6 月 18 日巡视外线 7#塔基、13#塔基施工时发现以下质量问题:

- 1、13#塔基面向 12#塔基方向的柱子垂直面目视偏差 2-3cm;
- 2、7#塔基基础钢筋绑扎时绑扎不规范。

针对以上质量问题, 现通知你方 24 小时之内整改完成后通知我监理方复检, 并以书面形式回复至我监理部。如下次出现类似问题, 将做罚款处理并要求整改。否则, 出现一切问题由你方自负!

附: 问题照片



抄送: 济南三锐电力科技有限公司

济南邦泰电器安装有限公司 (外线 1#-26#施工单位)

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 胡红

日

期: 2018.06.18

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、承包单位各一份, 项目监理部存 1 份。