

## 监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-013

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于开关站防雷接地施工质量问题的通知

### 内容：

我监理项目部在巡视过程中发现你单位在开关站防雷接地施工过程中存在以下质量问题：

- 1、电缆沟防雷接地扁钢搭接面积不足，防腐处理不到位；
- 2、设备接地接触面积不足，不符合规范及设计要求；
- 3、接地扁钢未联网。

针对上述质量问题，先要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日

期：2018.6.21



本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。