

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-015

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于施工现场问题的通知

内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位在开关站建设施工过程中未按照设计图纸及规范要求施工，施工与设计图纸严重不符，存在私自变更设计现象。

针对上述问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：古明

日期：2018.06.28

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。