

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-018

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于开关站变压器敷设鹅卵石事宜

内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位用于开关站变压器敷设的鹅卵石规格不符合设计及规范要求且敷设时鹅卵石表面未清理干净。

针对上述开关站施工问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日

期：2018.07.03

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。