

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-013

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 西区组件遮阴问题

内容:

经我监理项目部现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区西区部分组件存在严重遮阴及阵列排布前后间隔过小等问题, 不符合光伏组件安装技术规范(DB13/T2350-2016)要求。现要求你单位对场区所有组件遮阴及阵列前后间隔过小等问题进行检查, 对不符合设计及规范要求的问题进行整改, 整改完成后, 报监理部验收。

针对以上问题, 限你单位 3 日内整改完成并进行闭环。

附见:

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018. 7. 25

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

