

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-21


致：上海上电电力工程有限公司





事由：关于并网前开关站需整改项事宜

内容

6 月 8 日上午并网前，通过组建并网前安全质量检查小组，对开关站内进行了安全质量的检查，发现以下几点问题。现要求贵方立即做出整改，并网前完成所有的整改工作。

1. 一号 SVG 变压器高压侧电缆无穿管；
2. 一号 SVG 变压器高压侧机械手闸未悬挂操作警示标语；
3. 一号 SVG 变压器围栏四周未张贴悬挂任何安全警示标牌标语；
4. 开关柜操作面地面未铺设绝缘毯；
5. 一次设备间杂物较多，堆放于操作面通道内；
6. 一次设备间进门处未设置挡鼠板；
7. 开关柜操作面摇杆插口未上锁；
8. 一次设备间至 SVG 电缆穿管未进行封堵施工；





限 1 个 工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 06 月 08 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。