

监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-006

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于屋面施工存在的安全及质量问题

内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目在施工中有以下安全及质量问题：

- 1、个别组串阵列不顺直，存在错位现象；
- 2、个别区域组件中压块和边压块安装不到位；
- 3、现场施工人员安全帽佩戴不符合要求，个别工人未戴安全帽施工作业；
- 4、临时用电使用不符合规范，存在安全隐患；
- 5、屋面安全警示标语掉落后未进行及时更换，安全警示不到位；
- 6、施工现场垃圾清理不及时，现场材料散乱；

以上存在关于安全、质量的问题望你单位认真自查并整改，要求你方加强现场施工人员的技术交底，对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理，整改完毕后自检合格后，报监理项目部验收。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张少华

日期：2018年6月28日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

