

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-017

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于桩基施工质量问题

内容:

贵单位所施工的乔集镇光伏区(S37、S38、S39、S40)存在如下质量问题:

- 1、一部分桩不垂直,最大偏差达1CM-2CM。
- 2、桩顶标高偏差较大,一部分桩偏差2CM以上。
- 3、桩位移偏差较大,一部分桩偏差达2-6CM。

针对以上质量问题,限期2天内进行整改,整改后报监理部进行验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗守刚

日期: 2018年7月12日

注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__1__份。



由 扫描全能王 扫描创建