

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-018

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于生产楼施工质量问题

内容:

贵单位所施工的生产楼存在如下质量问题:

- 1、砌体灰缝厚度大于 8-12mm; 灰缝不饱满; 平整度、垂直度不符合规范要求。
- 2、构造柱拉结筋一部分设置间距过大, 不符合设计要求。

针对以上质量问题, 尽快按设计图纸及规范要求整改, 整改后报监理部验收。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗守

日期: 2018 年 7 月 12 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建