

监理通知回复单

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目 (35kV 开关站及外线) 编号：022

致：常州正衡电力工程监理有限公司虞城阿特斯 100MW (35kV 开关站及外线) (项目监理单位)
我方接到编号为 022 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况

1. 对于预埋钢带不平整的情况对钢带进行平整，平整度达到规范要求，针对浇筑不密实空鼓的情况，对浇筑不密实空鼓的部位去除，重新浇筑达到规范要求。
2. 对设备平台不平整外观质量差的部位进行修理，外观和质量已达到要求。

施工项目经理部(盖章):

项目经理: 孙文

2018 年 7 月 25 日

审核意见:

项目监理单位(盖章):

总监理工程师/专业监理工程师: 苗守明

2018 年 7 月 25 日

注：本表一式 份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建