

监 理 通 知 单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式电站项目


编号：TYGF-004

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

事由：关于施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现紧固组件压块未贴紧间隙太大。

为确保施工质量和进度达到预期目标，现要求你单位立即对所有已安装组件压块进行检查整改。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年6月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。