

监理工程师回复单

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-ZBKR-0306-007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 GFDZJBM08-007 的监理工程师整改单后, 已按要求完成了 土建部分消缺整改, 光伏支架、组件螺栓消缺工作停顿等 工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 文字回复材料

07月21日至07月30日期间下了几场大雨, 施工场地积水道路泥泞不具备施工条件。已于07月31日复工进行土建部分整改, 光伏支架、组件螺栓消缺等工作。

承包单位(章):

技术负责人:

日期:

项目监理机构核验意见:

经监理单位项目部现场核查, 情况属实。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建