

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-020

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 2018 年 10 月 15 日安全文明检查整改事宜

内容：2018 年 10 月 15 日，由监理单位组织，总包、分包单位参加对项目进行的安全文明检查中发现存在以下问题：

- 1、组塔施工现场警戒围挡未设置或不及时；
- 2、生活区厨房灭火器检查记录不及时；
- 3、生活区宿舍卫生差，烟头较多，药品箱内缺少感冒药；
- 4、生活区门口工机具随意放置。

以上问题要求你单位项目部立即组织人进行整改，并在 2018 年 11 月 19 日前完成回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 16 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。