

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-013

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路配电综合房砌体质量不合格事宜

内容：经监理 2018 年 09 月 16 日中午现场检查发现你单位项目部送出线路开关站配电综合房的

③轴和④轴±0.00 以下墙体倾斜，砌筑质量不符合要求，要求你单位项目部立即返工；

此通知单要求 2018 年 09 月 18 日前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱培忠

日期：2018年9月16日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。