

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编 号: ZHJL---007

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于施工安全质量问题事宜



内容: 我监理人员巡视检查施工现场发现, 施工现场存在安全隐患及质量问题如下。

1. 目前 31 个并网点以正常发电, 汇流箱、逆变器已正常运行, 但无任何安全标志。

2. 光伏区桩基钻孔深度不满足设计要求, 施工人员虽采取了措施, 但仍不满足设计要求。

上述问题, 要求你单位在三日内整改完成, 以书面形式回复我单位复查(包括以前未回复的通知单), 否则我单位要按不服从监理做罚款处理。

附照片:



监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部有 份。