

# 监理工程师通知回复单

项目名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段

编号：HZY-HFD-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构：

我方接到编号为 ZHJL-006 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于支架安装质量的相关事宜的整改工作，现报上相关资料，请予以复查。

1、目前安装的2#地部分支架，由于支架基础浇筑时桩位不在一条线上，导致支架安装相邻立柱歪斜，现我单位已将不符合设计要求的问题支架整改完善。

承包单位（章）：  
项目经理：符仁林  
日期：2018.10.28

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。