

监理工程师通知回复单

项目名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段

编号：HYZY-HFD-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构：

我方接到编号为 ZHJL-009 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于施工质量相关事宜的整改工作，现报上相关资料，请予以复查。

1、2#地下山坡处两架光伏组件安装中，上、下两排光伏板已按要求留缝隙，且支架组件边缘距离已整改完善；

2、2#地、3#地进场的砂石料已按设计标准要求更换；

3、围网严格按设计图纸施工。

承包单位（章）：
项目经理： 张广林
日期： 2018.07.12

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师： _____

日期： _____

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。