

监理通知单

工程名称：大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目

编号：HRFD-ZHJL-20180615

致：辽宁铭轩电力工程有限公司 项目部

事 宜：关于现场安全施工问题事宜

内容：2018 年 6 月 15 日我部进行现场安全文明施工检查发现以下问题：

- 1、屋面组件安装时施工人员未按照要求佩戴安全帽；
- 2、屋面北坡临边防护网未按照要求设置，防护网松动；
- 3、屋面采光板未设置安全警示标志，存在安全隐患；

以上问题事宜望贵部引起重视，对存在的问题及时整改，消除安全隐患，限你部 2 日内进行整改完成后上报我部进行复验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期：2018 年 6 月 15 日

