

监理通知单


工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-002

致南京长安发动机厂光伏发电项目部：

事由：施工中关于夹具的安装及屋面拉拔试验问题

内容：2018年7月7日我监理部监理人员对本项目的厂房屋面施工作业现场巡视检查中，发现组件存在安装质量问题，1块组件安装有脚印，现要求你方对组件脚印进行清理，若有再犯将对贵单位进行经济考核，在检查屋面安全时发现屋面中心边缘位置需要拉出安全警示带，并禁止施工人员游走于屋面边缘位置。



监理部要求立即进行整改，整改完成后报监理部验收并回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018年7月7日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。