

监理通知单

工程名称: 海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HNBC-20180904

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场施工质量的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目存在以下问题:

- 1、电缆桥架过小, 屋面上布置的桥架容量比应不大于 40%, 现场检查发现桥架容量远大于 40%;
- 2、部分组件支架螺丝松动;
- 3、组件安装感官质量不平整;
- 4、个别混凝土基础浇筑出现蜂窝麻面现象;
- 5、部分支架出现生锈现象;

针对以上存在问题已下发编号为“ZHJL-HNBC-20180904”的监理通知单, 要求你单位接到通知单后对以上所述问题立即进行整改。

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈安明

日期: 2018 年 9 月 4 日

(18)

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。