

监理通知单

工程名称: 海宁蒙莎针织有限公司 130KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180626



致: 浙江苏源电力工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场屋面防水质量的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁蒙莎针织有限公司 130KWp 分布式光伏发电项目 1 号、2 号屋面吊装水泥压块时压坏防水层, 现要求你单位项目部立即制定整改方案, 并组织进行整改, 整改完成后通知监理复查。



抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗守明日期: 2018 年 6 月 26 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。