

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HNMS-20180814

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场施工质量的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 1号有以下几点问题

- 1、部分组件支架螺丝松动, 需要重新紧固。
- 2、组件安装感官质量不平整, 需要调整。
- 3、个别混凝土基础浇筑出现蜂窝麻面现象。
- 4、部分支架出现生锈现象, 要求重新做防腐处理。

现要求你单位项目部立即制定整改方案, 并组织进行整改, 整改完成后通知监理复查。

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗守明

日期: 2018 年 8 月 14 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。