

监 理 通 知 单

工程名称：苏州赛伍 700KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-001

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于现场材料吊装事宜。

内容：1、在我监理进行巡视检查时发现现场支架材料吊装时吊车周围未布置安全警戒线，厂区车辆行人较多，为避免安全事故的发生；

要求：

现要求你方在材料设备吊装时现场须布置安全警戒线，另现场须有专职安全人员进行监督，你方应现场立即整改并向我方回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  张

日期：2018年11月11日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后, 已按要求完成了 在材料设备吊装时, 现场已布置安全警示线, 另配专职的安全人员。 工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 无



监理项目部复查意见:

现场检查, 符合要求。



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。