

监 理 通 知 单

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于现场安全事宜。

内容：1、在我方与业主方进行施工现场巡视检查时发现你方施工人员在施工过程中出现个别未佩戴安全帽，安全劳保佩戴不全，为保证现场人员安全：

要求：

现要求你方立即对施工现场存在安全隐患处进行整改，人员安全劳保须佩戴齐全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2018年11月2

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-003 的监理通知后, 已按要求完成了 安全帽等安全工具的正确佩戴 工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 图片



监理项目部复查意见:

符合要求。



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件:

整改后照片

