

监 理 通 知 单

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于屋面夹具安装作业人员安全帽佩戴不符合安全规范事宜。

内容：1、监理人员在本项目厂房屋面夹具施工现场进行巡视检查时发现部分作业人员未佩戴安全帽，存在安全隐患。

要求：

现要求施工方现场立即整改，加强施工作业人员安全知识教育，并立即向我方进行回复。



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


监理通知回复单

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-004 的监理通知后, 已按要求完成了关于屋面夹具安装作业人员安全帽佩戴不符合安全规范事宜工作, 现报上, 请予以复查。

内容: 对施工作业人员加强安全知识教育, 施工作业时必须佩戴安全帽



监理项目部复查意见:



注 本表一式份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。