

## 监理工程师通知回复单

项目名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 NQFP-ZHJLTZD-03 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 (四标段)  
大长沟电站接地扁铁焊接不规范整改工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复详图。

承包单位 (章):

项目经理: 陈小红

日期: 2018.11.21

项目监理机构复查意见:

经检查已整改合格。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师: 申宇

日期: 2018.11.21

本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 2 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

## 四标段大长沟接地扁铁焊接整改

