

通知单

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-TZD-04

致：苏州腾晖光伏技术有限公司（三标）

事由：关于质量问题

内容：监理人员 2018 年 11 月 25 日巡视郑家坝发电点发现，有桁架没在立柱上放置，还存在檩条斜撑结合面连接不吻合，严重存在质量问题，限你单位于 48 小时内整改，整改结束报监理部进行复验。

后附图片；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018 年 11 月 25 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。



由 扫描全能王 扫描创建





