

通知单

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-TZD-05

致：陕西峰海电力工程有限公司（四标）

事由：关于质量问题

内容：

在2018年11月26日监理巡查时发现你单位于2018年11月16日在流溪沟进行组件安装时，组件摆放不符合规范要求，摆放位置容易造成组件背面划伤。限你单位于24小时内进行整改。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

监理项目部

日期：2018年11月26日

注 本表一式3份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



由 扫描全能王 扫描创建