

监 理 通 知 单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号：GFDZJBM008-04

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）：

事由：

经监理项目部 2018 年 11 月 30 日对（兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目）皮阿诺厂房检查，发现存在以下问题：

1、D 号厂房施工完成后施工垃圾（废弃支架、夹具压块、纸屑、烟盒）未进行清理，不符合安全文明施工相关要求。

2、D 号厂房排水通道垃圾未进行清理，下雨天时，极易造成排水管道堵塞。

以上问题现要求施工单位 2 日内整改完成（12 月 2 日中午 12 点），再报监理和业主检查。

附：施工现场问题照片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 1 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

