

监理通知回复单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: TZHFD-03

致: 常州正衡电力工程监理有限公司(项目监理部)

我方接到编号为 GFDZ-IBM008-03 的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改,现报上,请予以复查。

详细内容:

- 1: 现场在分散组件时已严格要求施工人员在施工过程中,注意压块摆放位置,防止划伤组件。
- 2: 现场分散组件时已严格要求施工人员分散组件摆放整齐。
- 3: 现场安装组件时已严格要求施工人员禁止手按压组件、踩踏组件。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:


经监理单位复查,通知单中提出的第1.2条问题已得到整改效果,望施工在今后的组件安装过程中避免类似的问题发生并坚持每天巡检并对整改人员进行组件安装技术交底。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

2018.11.13



填报说明: 本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。