

监 理 通 知 单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZL-002

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：针对现场材料质量的问题

内容：

贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，经我部人员现场巡视发现，升压站综合楼基础施工时，钢筋未送到第三方检测单位检测就用于施工现场了，因此对此材料是否合格，我部无法确认，要求贵部立即送检，出示合格报告后方可使用。

对于以上存在的问题限你单位于 2018 年 10 月 25 日前回复

抄送：宝应上电投新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李少强

日期：2018 年 10 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目 监理工程师通知回复单

编号: GCBY-7918-ZL-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司宝应光伏发电应用领跑者基地射阳湖1号100MW渔光互补项目
监理单位:

我方接到编号为 BYGFLP.IDSYH1HYGHB-ZL-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 相关具体
的 整改 工作, 现报上, 请予以复查。

内容: 我方已按相关程序及规范要求完成了升压站综合楼基础钢筋原材的送检工作。

总承包单位 (章):

项目经理: 邵春祥

日期: 2018.10.23



项目监理单位审查意见:

已取样送检.

项目监理单位 (章):

专业监理工程师: 邵春祥

日期: 2018.10.23

