

监 理 通 知 单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJD SYHHYGHH-AQ-001

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：针对现场安全的问题

内容：

经我部人员现场巡视发现，你单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目存在以下问题：

- 1、部分施工人员未戴安全帽
- 2、吊车工作时未设置安全专员，工作区域未设置警戒围栏
- 3、A 标段一级配电箱未上锁，二级配电箱未设置漏电保护器
- 4、E 标段一级配电箱没有柜门，也未接地
- 5、电缆需架空或地埋，不允许放在地上或水中

对于以上存在的问题限你单位于 2018 年 10 月 21 日前整改完毕


抄送：宝应上电投新能源有限公司

监理单位（章）

总/专业监理工程师：3916

日期：2018 年 10 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。



监 理 通 知 单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZL-001

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：针对工程资料报审的问题

内容：

贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，经我部人员审查资料发现，贵部采用的资料报审方式是以分包为主体的形式报审总包再报审监理、业主的，我部建议贵部最好以贵部为主体，由你部编制资料报审监理、业主。

对于以上存在的问题限你单位于 2018 年 10 月 10 日前回复

抄送：宝应上电投新能源有限公司

监理单位（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。