

## 监理通知单

工程名称 : 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-CSGF-TZ-005

致: 湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部:

事由 : 关于中心区东南区微孔桩问题

内容 : 我监理部对现场巡视发现:

中心区东南块区, 个别微孔桩露出地面部分过低将会严重影响后期组件安装; 紧固件容易受潮生锈, 对后期存在质量隐患; 下排组件高出地面 500MM 标准, 会达不到设计要求; 现要求你施工单位对不符合要求的微孔灌注桩进行整改, 另外浇筑的混凝土跑浆严重影响外观, 要求你施工单位对跑浆微孔桩做聚集处理, 以上整改完成后通知我监理部现场检查。



监理项目部 (章)   
总/专业监理工程师: 孟宇明  
日期: 2018年10月18日

本表一式\_\_\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_\_\_份。