

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-006

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：关于中心区东南区现场施工问题

内容：我监理部对现场巡视发现：

- 1、微孔桩混凝土浇筑时，未使用振动棒。
- 2、微孔桩混凝土浇筑时完毕时，桩基横向不直未拉线。
- 3、桩基孔内有泥土塌陷严重、应及时清理出来方可浇筑。
- 4、现场施工人员，及管理人员未佩戴安全帽。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年10月19日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。