

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-009

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：机械区回填土问题

内容：我监理部对现场巡视发现：

机械厂区南部靠墙部分回填土部分未做压实处理，对独立基础造成不同程度沉降情况，存在严重质量问题，现要求你施工单位 3 日内必须整改，整改后通知监理方、业主方检查，逾期未整改将对你公司进行经济罚款。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李东海

日期：2018年10月23日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。