

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目


编号：ZHJL-CSGF-TZ-015

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：支架与组件安装

内容：

我监理部对现场巡视检查，发现支架安装后倾斜度不够，现要求你施工单位对支架角度保持 20 ± 1 度，对于现场角度不符合标准的立即整改；檩条安装发现有螺栓存在未安装和松动现象，对后期组件安装造成安全隐患，责令要求你施工单位对所有檩条进行大检查，对松动的螺栓进行紧固；组件类型中 α 型与 β 型分开安装，不得混装。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

苗宇明

日期：2018 年 11 月 4 日

本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。