

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目


编号：ZHJL-CSGF-TZ-016

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：现场动火作业与机械区条基浇筑

内容：

我监理部对现场巡视检查，机械区在箱逆变电缆热缩时使用煤气罐有漏气现象，造成安全隐患，现要求你施工单位在动火作业前检查煤气罐是否漏气，如果漏气立即更换，动火作业时必须配备灭火器，保证现场安全。机械厂区中心道路西北侧4排2*11阵列因回填部分较多，采用条形基础，浇筑时振捣充分，禁止出现蜂窝麻面。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年11月14日

本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存____份。