

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目



编号：ZHJL-CSGF-TZ-018

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：供销区电缆穿管

内容：

我监理部对现场巡视检查，供销区电缆穿管汇流箱至逆变器 2\*70 电缆延坡穿钢管部分，由于钢管管口锋利，存在损坏电缆皮的隐患，现要求你施工方对管口做喇叭口处理；供销区四平方光伏电缆延斜坡边缘汇集做穿管处理，向下敷设须做埋沟处理。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宗明

日期：2018年11月19日

本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。