

监 理 通 知 单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF—JXMB—003

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于施工现场相关事宜

内容：

我监理部巡查施工现场发现车间屋面存在以下问题：

- 1、施工现场使用的磨具无防护罩（图1）
- 2、施工现场所使用的配电箱外壳无接地，存在电线乱接乱拉现象（图2）
- 3、1#屋面施工现场 $\geq 200\text{MM}$ 规格的线槽支架未按设计要求施工（图3）

限要求你方在三日内回复我监理组并尽快整改，整改后通知我监理单位进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日 期：2018年11月29日

本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建




图 1




图 2





图 3

