

监 理 通 知 单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-005

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于施工现场安全施工相关事宜

内容：

我监理部巡查施工现场发现存在以下问题：

- 1、1#屋面施工通道铺设存在安全隐患（图1）
- 2、施工现场屋顶临时电线铺设不规范（图2）
- 3、施工现场使用的焊接连接线破损（图3）
- 4、施工现场的配电箱里面有杂物（图4）

限要求你方立即整改并报我监理部检查合格后方可使用，整改后通知我监理单位进行复查。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日期：2018年11月17日

本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

图 1





图 2






图 3




图 4

