

监理通知回复单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-SXMB-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 SRGF-JXMB-005 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、1#屋面施工通道已进行重新铺设；
- 2、施工现场屋顶临时电线已重新铺设；
- 3、施工现场使用的焊接连接线破损处已做绝缘处理；
- 4、施工现场的配电箱杂物已清除。

附件：

- 1、施工通道照片；
- 2、临时电线铺设照片；
- 3、焊接连接线绝缘处理照片；
- 4、配电箱整理后照片。



监理项目部复查意见：

经复查已整改完成



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。


1、施工通道照片



2、临时电线铺设照片



3、焊接连接线绝缘处理照片



4、配电箱整理后照片

