

监理通知单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSTZ-004

致：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目 施工项目部

事由：组件安装质量问题

内容：2018 年 11 月 29 日我监理部对 1#屋面组件安装巡视中发现以下问题：

1、吊车吊装时周围未设置警戒线等警示标识。

2、组件安装人员踩踏屋脊（导致屋脊变形或漏雨）



3、组件摆放反面向上（易造成组件进水损坏组件）



4、施工人员单人边角翻转组件（易造成组件隐裂）



5、组件表面有杂物或摆放施工器具（易划伤或损坏组件）



为保证施工质量，现要求贵单位每日做好组件安装工序技术交底，督促施工人员文明施工，如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2018 年 11 月 29 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份